## Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

#### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

## К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




#### Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Мебель бытовая "Изабель" Стеллаж открытый

# И3-14

Габаритные размеры в мм, **900х400х2100** (длина; ширина; высота)





Ведомость деталей					
№	Ширина	Длина	Кол.		
1	392	399	1		
2	392	399	1		
3	400	900	1		
4	341	405	1		
5	341	405	1		
6	341	760	1		
7	357	794	3		
8	70	794	3		
9	357	794	1		
10	331	760	1		
11	201	774	2		
12		2073	1		
13		2073	1		
14		2073	1		
15		2073	1		

No	Рис.	Наименование	Кол.
1		Гвоздь 20 мм	6
2		Ключ конфирматный	1
3	O DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	Конфирмат 7х50	16
4		Винт М6х90	18
5	Ø	Заглушка конфирматная	16
6		Шкант	21
7	92	Шпилька минификса	21
8	(1)P)	Головка минификса	21
9	B	Заглушка минификса	21
10	GB .	Поперечный болт	18
11	0	Винт М4х20	4
12	Control of the second	Петля накладная	4
13	- Patter	Шуруп 3,5х16	16
14		Ручка РК-89_16n	2
15		Накладка для профиль- ножки	4

Ведомость комплектующих

### Рекомендованный порядок сборки изделия

- 1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутить шпильки минификсов в детали 4, 5, 7, 9 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканты в детали 4, 5, 6, 8, 10 (Рис. 2).
- 2. При помощи шурупов 3,5х16 установить петли на детали 1, 2 и ответные планки петель на детали 4 и 5 (Рис. 3).
- 3. Установить деталь 8 на деталь 7 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
- 4. С помощью конфирматов 7х50 прикрепить деталь 4 к деталям 12, 13; деталь 5 к деталям 14, 15 согласно схемы (Рис. 5).

Установить деталь 10 между деталями 4 и 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).

Установить деталь 6 на детали 4 и 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).

Вставить поперечные болты в соответствующие плоскостные отверстия деталей 7, 8. Стянуть при помощи винтов М6х 90 детали 7, 8 с деталями 12, 13, 14, 15 (Рис. 5).

Установить накладки для профиль-ножек на детали 12, 13, 14, 15 (Рис. 5).

5. Вставить последовательно детали 11 в пазы деталей 4, 5, 6. Затем установить деталь 9 на детали 4, 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).

Вставить поперечные болты в соответствующие плоскостные отверстия детали 9. Стянуть при помощи винтов М6х 90 деталь 9 с деталями 12, 13, 14, 15 (Рис. 6).

Соединить при помощи конфирматов 7х50 деталь 3 с деталями 12, 13, 14, 15 (Рис. 6).

- 6. Установить двери, закрепив петли затяжными винтами. Отрегулировать двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 7). Закрепить винтами M4x20 ручки на деталях 1, 2 (Рис. 8).
- 7. Вставить заглушки минификсов и конфирматов. Закрепить детали 11 (ДВП) к детали 10 при помощи гвоздей.

